

KONG Company Ltd. und KONG Company EU GmbH rufen CL4E Laser Pointer EU zurück

CL4E Laser Pointer EU
UPC: 0 35585 15500 5
Chargennummern: Alle



Warum ist dieses Produkt gefährlich?

- Aufgrund der übermäßigen Konzentration von Blei, die im Inneren der Leiterplatte an einer Lötstelle gefunden wurde.

Was ist zu tun?

- Bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und geben Sie das Produkt an die Verkaufsstelle zurück.

Abhilfemaßnahmen für Verbraucher

- Rückgabe an die Verkaufsstelle

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an die Stelle, wo Sie das Produkt gekauft haben, um Anweisungen zur Rückgabe und Erstattung zu erhalten

Bei Fragen zum Rückruf senden Sie bitte eine E-Mail an:
ProductSafety@KONGcompany.com

**Produktsicherheit ist uns sehr wichtig, und KONG bringt nicht
wissentlich schädliche Produkte auf den Markt. Wir entschuldigen
uns aufrichtig für diese Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für
Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit.**